

## リリースノート: ラリタン Xerus™ ファームウェア (バージョン 3.4.0)

バージョン: 3.4.0 ビルド 44367 リリースノート、バージョン 4  
日付: 2018年2月9日

発行: 即時

### 該当モデル:

このファームウェアリリースは、ラリタン既存のPXE、PX2、PX3、PX3TS、BCM2、EMX2 モデルのすべての正規版 (GA) 用です。

### リリース 3.4.0のガイドライン:

このリリースについては、Xerus™ リリース3.4.0のユーザガイドをご覧ください。リリース3.4.0では、[下記](#)にあげるすべての強化、修正が行われています。

このリリースでは、一部のカスタム設計モデルはサポートされていません。[下記](#)の「**リリース3.4.0でサポートされないもの**」セクションをご確認ください。また、ご使用のユニットモデル番号は、通常、GUIの「Device Information(デバイス情報)ページ、およびPDU横側のラベルでご確認いただけますが、ご不明の場合はラリタンのサポートまでお問い合わせください。

他のラリタンPXモデルをXerus™ リリース3.4.0にアップグレードしないでください。このリリースがシステムテスト段階に入った後に、そのユニットが作られた可能性があるためです。その場合、アップグレードによって動作しなくなる可能性があります。

新しいXerus™ ファームウェアベースのモデルを、以前のリリースにダウングレードしないでください。リリース3.3.10では内部に大幅な強化が行われたため、リリース**3.4.0** ビルド**44367**からは、いずれの以前のリリースにもダウングレードできません。ご質問がございましたら、ラリタンのサポートまでお問い合わせください。

注意: : リリース3.4.0と互換性があるのは、Power IQリリース6.0以降のみです。

リリースステータス: 正規版 (GA、一般市場発売)

### リリース 3.4.0で行われた強化および修正内容:

1. 一括設定ファイル生成時の設定項目の任意選択をサポート [55672]  
<https://help.raritan.com/px3-5000/v3.4.0/en/#95037.htm>
2. SmartLock センサー (国内販売計画中) のサポート: DX2-DH2C2 [67118]
3. RCM Type B (M18 – 三相モデル対応漏電センサーモデル)のサポート [68712]
4. Webcamビデオ/スナップショットの保存先としてFTPサーバーをサポート [63710]
5. Cisco ISE RADIUS 対応 MS-CHAPv2 [66468]

---

**Xerus™ 3.4.0** ビルド **44367** リリースノート、修正版V4 / 2018年2月9日/ラリタン社顧客専用

本ドキュメントはラリタンのお客様のみを対象にしています。いかなる目的であれ、Raritan, Inc.から書面による承諾を得ることなく、本ドキュメントの全体または一部をこのほかの目的で使用することは禁じられています。

6. サーキットブレーカーのトリップアナライザー (4000/5000モデルのみ) [66548]  
<https://help.raritan.com/px3-5000/v3.4.0/en/#95298.htm>
7. Wifi WPA2 KRACKの脆弱性への対応 [68054]

これらのファームウェアの機能に関する詳細は、PX 3.4.0のユーザガイドを参照してください。  
<http://www.raritan.com/jp/support/product/px3>

### リリース3.4.0でサポートされないもの：

一部の新しい (ET0) モデルを除き、Xerus™ファームウェア対応のすべてのユニット/モデルを、このリリースにアップグレードできます。

### Power IQと新しいハードウェアのサポート

- DX2-DH2C2は、Power IQ リリース 6.1.1以降と互換性があります。

### サポートされないアクセサリ設定

- AMS-M2-Z ホットプラグ - これらのアセット管理はホットプラグできません。そのため、コントローラーの再起動もしくはPDU本体の再起動 (電源断) が必要になる場合があります。

このファームウェアがご使用のモデルに対応しているかご不明な場合は、ラリタンのサポートにお問い合わせください。

### アップグレードマトリックス (アップグレードのパス)：

このリリースはPXE、PX2、PX3、PX3TS、BCM2、EMX2シリーズ/モデルのすべての工場出荷用に適用され、ファームウェアアップグレードで利用可能です。

### ラリタンPXダウンロード

以下のsupplementalファイルはラリタンのサポートサイトからダウンロードできます。

<http://www.raritan.com/jp/support> (正しい製品を選択してください)：

- ファームウェアリリースとリリースノート
- 製品マニュアルとユーザガイド
- SNMP MIB

---

### **Xerus™ 3.4.0 ビルド 44367** リリースノート、修正版V4 / 2018年2月9日/ラリタン社顧客専用

本ドキュメントはラリタンのお客様のみを対象にしています。いかなる目的であれ、Raritan, Inc.から書面による承諾を得ることなく、本ドキュメントの全体または一部をこのほかの目的で使用することは禁じられています。

- リリースされたツールとドライバー
- JSON-RPC SDK

#### リリースパッケージの詳細:

リリース3.4.0には以下のコンポーネントがあります。リリースはGA（正規版）リリースであり、ラリタンのWebサイトにアップロードされる予定です。EMX2モデルのファームウェアファイルは、PXE、PX2、PX3、PX3TS、BCM2モデルとは異なることにご注意ください。

#### PXE、PX2、PX3、PX3TS、BCM2用リリース3.4.0パッケージコンポーネント:

- 「XerusReleaseNotes3\_4\_0」（このファイル）
- ファームウェアリリース（バイナリ）： pdu-px2-030400-44367.bin

#### EMX2用リリース 3.4.0パッケージコンポーネント:

- 「XerusReleaseNotes3\_4\_0」（このファイル）
- ファームウェアリリース（バイナリ）： emx-ecx-030400-44367.bin

#### アップグレードに関する一般的な指示事項（ブラウザベースのインタフェースからのスタンドアロンアップグレード）:

- ユニットにログインし、アップグレードプロセスを開始する前に、お使いのブラウザのJavaScriptを有効にしてください。
- ユーザガイドの指示に従ってください。アップグレードを開始する前に、アップグレード手順書をすべてお読みください。
- ユーザガイドに関するご質問がある場合や手順書通りに進まない場合は、アップグレードを停止してラリタンのテクニカルサポートにご連絡ください。

---

**Xerus™ 3.4.0 ビルド 44367** リリースノート、修正版V4 / 2018年2月9日/ラリタン社顧客専用

本ドキュメントはラリタンのお客様のみを対象にしています。いかなる目的であれ、Raritan, Inc.から書面による承諾を得ることなく、本ドキュメントの全体または一部をこのほかの目的で使用することは禁じられています。