

リリースノート: ラリタン PX2 ファームウェア (バージョン 3.2.30)

バージョン: PX2 3.2.30 ビルド 43188 リリースノート、バージョン 2

日付: 2016 年 6 月 14 日

発効: 即時

該当モデル:

このファームウェアリリースは、ラリタン既存の PXE、PX2-、PX3-、PX3T、BCM2、EMX2 モデルすべての正規版(「GA」)用です。このリリースについては、PX2 3.2.10 のユーザガイドをご参照ください。リリース 3.2.30 では、[下記](#)にあげるすべての強化、修正が行われています。

このリリースでは、一部のカスタム設計モデルはサポートされていません。[下記](#)の「**PX2 3.2.30 でサポートされないもの**」セクションをご確認ください。また、ご使用のユニットのモデル番号は、通常、GUI の「Device Information (デバイス情報)」ページ、および PDU 横側のラベルでご確認いただけますが、ご不明の場合はラリタンのサポートまでお問い合わせください。

他のラリタン PX モデルを PX2 3.2.30 に アップグレードしない ください。このリリースがシステムテスト段階に入った後に、そのユニットが作られた可能性があるためです。その場合、アップグレードによって動作しなくなる可能性があります。

新しい PX2/PX3 ファームウェアベースのモデルを以前のリリースに ダウングレードしない ください。これらのモデルが、以前のファームウェアバージョンでサポートされていない可能性があります。

注意: PX2 3.2.30 と互換性があるのは、Power IQ リリース 5.0 以降のみです。

PX2 3.2.30 内部に大幅な強化が行われたため、リリース 3.2.30 ビルド 43188 からは、いずれの以前のリリースにもダウングレードできません。ご質問がございましたら、ラリタンのサポートまでお問い合わせください。

リリースステータス: 正規版 (GA、一般市場発売)

リリース 3.2.30 で行われた強化および修正内容:

- 1) 新しい AMS セグメントデザイン対応 [63101]
- 2) 新しい DPX3-T1H1 センサ対応 [60156]
- 3) OpenSSL がリリース 1.0.1t にアップデート [63968]

これらのファームウェアの特徴に関する詳細は、PX2 3.2.10 のユーザガイドを参照してください。
<http://www.raritan.com/support/dominion-px2/>

ラリタン PXドキュメント:

このリリースについては、PX2 3.2.10 のオンラインユーザーガイドをご参照ください。**PDF パージョンについては、ラリタンのサポートにご請求ください。**SNMP MIBs- PDU、資産管理センサ (AMS) は、ユニットから取得できます。アップデート済み USB シリアルドライバ (Asset Management Sensor) は、ラリタンの Web サイト内の「Support (サポート)」 > 「Other Files (その他のファイル)」 (「Other Files (その他のファイル)」は下にスクロールして表示) にアップロードされます。Web サイトアドレスは下記のとおりです。

<http://www.raritan.com/support/dominion-px2/>

PX2 3.2.30 でサポートされないもの:

一部の新しい受注設計 (ETO) モデルを除き、PX2 ファームウェア対応のすべてのユニット/モデルを、このリリースにアップグレードできます。このファームウェアがご使用のモデルに対応しているかご不明の場合は、ラリタンのサポートにお問い合わせください。

アップグレードマトリックス (アップグレードのパス):

このリリースは、工場出荷用であり、PXE、PX2-、PX3-、PX3TS、BCM2、EMX2 シリーズ/モデルのすべてのファームウェアアップグレード用です。

留意事項および重要な情報:

ユニットにログインしてアップグレードを開始する前に、ブラウザの JavaScript を有効にしてください。

このリリースに関する既知の問題:

1. AMS-M8Z SNMP assetStripCascadePosition のエラー [64276]

AMS-M8Z 資産ストリップに関しては、ASSETMANAGEMENT-MIB が誤った assetStripCascadePosition の値をレポートします。

リリースパッケージの詳細:

リリース 3.2.30 パッケージには、以下のコンポーネントがあります。このリリースは GA(正規版)リリースであり、ラリタンの Web サイトにアップロードされる予定です。

EMX2 モデルのファームウェアファイルは、PXE、PX2-、PX3-、PX3TS、BCM2 モデルとは異なることにご注意ください。

PXE、PX2-、PX3-、PX3TS、BCM2 用リリース 3.2.30 パッケージコンポーネント:

- 「PX2ReleaseNotes3_2_30_0v1」(このファイル)
- ファームウェアリリース(バイナリ): pdu-px2-030230-43188.bin

EMX2 用リリース 3.2.30 パッケージコンポーネント:

- 「PX2ReleaseNotes3_2_30_0v1」(このファイル)
- ファームウェアリリース(バイナリ): emx-ecx-030230-43188.bin

ファームウェアアップグレードの前提条件:

- アップグレードを行う前に、すべての指示事項(本ドキュメント)をお読みください。
- 何かご質問がある場合、またはユーザガイドの指示事項に従うことができない場合は、アップグレードを中止し、ラリタンのテクニカルサポートにお問い合わせください。

アップグレードに関する一般的な指示事項(ブラウザベースのユーザインタフェースからのスタンドアロンアップグレード): ユーザガイドの指示に従ってください。